




Notice de Montage

RIDEAU INTERIEUR POUR TOIT TERRASSE TT 3050 AL

Réf : TT 3050 RT

RIDEAU INTERIEUR POUR TOIT TERRASSE TT 3050 AL

Réf : TT 3050 RT



NOTICE A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER


EN CAS DE PRÊT OU DE VENTE DU RIDEAU POUR TOIT TERRASSE VOUS DEVEZ COMMUNIQUER CETTE NOTICE A L'ACQUEREUR

ATTENTION







- Il est formellement interdit de monter sur le toit du toit terrasse.
- En cas de chute de neige importante, supérieure à 5 cm, vous devez obligatoirement déneiger le toit du toit terrasse afin d'éviter une surcharge importante et le risque d'endommager celui-ci. La société FORESTA sera déchargée de toute responsabilité en cas de litige lié à une surcharge de neige.

IMPORTANT


Le toit terrasse ne peut être installé dans les zones dont l'altitude est supérieure à 500 m.





Les pièces pour l'assemblage

NO.		QT	NO.		QT
1	 2577 mm	1	6	 M6	9
2	 2482 mm	1	7	 M6	9
3		1	8	 M4x8mm	2
4		9	9		
5		1	10		





1



6		M6	9
7		M6	9



2



3


8




M4x8mm

2



STEP.3





STEP.2



STEP.1



4



IMPORTANT

Le fabricant décline toute responsabilité dans les dégâts éventuels causés par le non-respect des instructions de l'installation du présent document, décline toute responsabilité en cas de modification arbitraire des pièces d'origine. La corrosion des pièces métalliques : sur votre toit terrasse certaines pièces de jonction ou de fixation au sol peuvent être en acier. Nous vous recommandons, en cas de brouillard salin ou d'air chargé de sel, d'entretenir les pièces sur votre abri. Le produit n'est pas garanti contre la corrosion due au vent salin.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

- Nettoyer à l'eau claire ou avec des produits au PH neutre,
- Déblayer les feuilles qui peuvent obstruer le toit.

